

Neuer Bootstick für Big Sur (Comet Lake) macht Probleme

Beitrag von „al6042“ vom 27. November 2022, 13:02

Ich bin noch etwas verwirrt, da die Meldung mE eigentlich keinen Sinn macht.
Der iMac20,1 muss den Big Sur Install-Stick starten können.
Bist du dir mit der Version auf dem Stick sicher?

Es gibt laut verschiedenen Webseiten keine Version Big Sur 11.5.4

-> https://en.wikipedia.org/wiki/MacOS_Big_Sur

-> <https://robbservatory.com/a-ful...-release-dates-and-rates/>

Wenn du einen weiteren Stick zur Hand hast, solltest du BS erneut herunterladen und damit einen neuen [Install-Stick erstellen](#).

Dort in die EFI dann dein neues OC-Konstrukt mit dem iMac20,1 einbauen und den Boot-Vorgang nochmal testen.