

Matebook X Pro 2020 bis auf Sleep bei Klappe zu perfekt LID ACPI Problem?

Beitrag von „bluebyte“ vom 3. Dezember 2022, 11:17

Zumindest siehst du jetzt wo er die ganze Zeit rumrödelt und das er sich an einer Stelle immer wiederholt. Das war auch erst einmal der Plan.

Bei mir betrug die Boot-Zeit von Monterey auf dem T520 mit aktivem Bluetooth und WLAN mehr als fünf Minuten.

Sicherlich kennst du MacIASL. Dort siehst du beim Öffnen der System-DSDT auch die ACPI-Pfade. So wie es bei dir aussieht kann Mac OS diese Pfade nicht zuordnen.

Error: parse/execution failed (Fehler in Übersetzung und Ausführung).

Deshalb gibt es die ACPI-Patches. Die machen nichts anderes als die originalen ACPI-Einträge in für Mac OS verständliche ACPI-Einträge zu übersetzen.