

X58 USB mapping problem

Beitrag von „bluebyte“ vom 8. Dezember 2022, 22:17

[Arkturus](#) und [kevios12](#) für Ventura fehlen da ganz wichtige Kernel-Patches für nicht unterstützte Maschinen. Zumindest waren die für unsere Ivy wichtig.

Für diese Hardware ist SMBIOS Mac Pro 7,1 auch nicht gerade das Gelbe vom Ei.

Ich würde sagen, dass sie einem Mac Pro 5,1 aus 2012 entspricht.