

Ventura auf einem T430 (läuft nach Bios-Modding schneller als zuvor) - Probleme mit OCLP-Patch der HD4000

Beitrag von „Arkturus“ vom 11. Dezember 2022, 15:13

wie hast Du das nur gemacht [griven](#) Deine EFI bootet auf Anhieb mit Hardwarebeschleunigung und in Sekundenschnelle. Selbst USB funktioniert. Einfach Perfekt 

Scheinbar braucht die gepackte Ventura keinen DP Eintrag.

WLAN füge ich noch hinzu und kann nun mit Freude die die DW 1550 erwarten. Ich denke deine ACPI brachte die Erlösung.

Einen schönen Adventsnachmittag