CSR8510 A10 geht nach update auf Monterey nicht mehr

Beitrag von „kaneske“ vom 17. Dezember 2022, 12:56

USB Ports sind per Kext oder SSDT definiert? Wenn nicht, liegt es daran.