

Fehler Clover Update von 5119 auf 5150 (Aufstieg von Catalina -> Monterey oder Ventura)

Beitrag von „DerHavey1994“ vom 25. Dezember 2022, 11:02

Vielen Dank [bluebyte](#) & [Dr. Moll](#) für eure Antworten.

Natürlich kam für mich eine Neuinstallation in Frage. Es sollte aber erstmal ein komplett aktueller Bootloader mit Catalina funktionieren.

Ich habe gestern Abend kurz vor der letzten Nachricht nochmal zum Spaß angefangen den OpenCore Bootloader von Grund auf zu erstellen & siehe da, ich konnte beim ersten booten direkt Monterey installieren! (OpenCore hatte vorher gar nicht funktioniert)

Hab jetzt Windows 10 auf einer NVME & MacOS Monterey auf einer zweiten NVME.

Mein einziges Problem ist leider noch, das ich nur einen Monitor benutzen kann.. Ich werde Morgen dazu noch etwas testen & kann auch gerne für andere mit gleicher Config meine EFI zur Verfügung stellen.

Muss das Thema jetzt geändert & in den OpenCore Bereich verschoben werden?

Liebe Grüße

derhavey