

BIOS backup mit Clip - CH341a

Beitrag von „Raptortosh“ vom 9. Februar 2023, 18:36

Dass das Backup nicht gelingt kann auch daran liegen, dass das verlötete Flashen nicht bei jedem Motherboard funktioniert. Ebenso kann die falsche Spannung vom CH341A (falls nicht modifiziert für 3.3V), solche Probleme verursachen. Oft hatte ich es auch, dass die Klammer einfach das Problem ist (diese sind nicht wirklich gut und halten auch nicht lange).

Um welches Motherboard handelt es sich?