


USBMap Probleme mit OC 8.8 / Ventura 13.2.1

Beitrag von „hackmac004“ vom 26. Februar 2023, 15:30

Prima. Ja irgendwie ist es komisch das du hier 2x XHC. Einträge hast. Der ist mit den SS port und der andere mit den HS ports.



Key	Type	Value
Wurzel	Dictionary	{ 11 Schlüssel/Wert-Paare
CFBundleDevelopmentRegion	String	English
CFBundleGetInfoString	String	1.0 Copyright © 2018. It. All rights reserved.
CFBundleIdentifier	String	com.Headsoft.USBPorts
CFBundleInfoDictionaryVersion	String	6.0
CFBundleName	String	USBPorts
CFBundlePackageType	String	KEXT
CFBundleShortVersionString	String	1.0
CFBundleSignature	String	????
CFBundleVersion	String	1.0
- IOKitPersonalities	Dictionary	{ 2 Schlüssel/Wert-Paare
- Mac18,1-XHC	Dictionary	{ 8 Schlüssel/Wert-Paare
- Mac18,1-XHC-777	Dictionary	{ 7 Schlüssel/Wert-Paare
OSBundleRequired	String	Root

Da sind auf jedenfall zuviele (mehr als 15) drin. Es reicht nicht die nur im Hackintool zu löschen, da sie ja durch die Kext geladen werden. Du müsstes dann dein USBport Kext erst neu auswerfen und einbinden. GGf. Macht es auch Sinn einen neuen zu erstellen.

Was für ein BT und Wifi hast du verbaut und wie ist es verbaut?