USB Mapping funktioniert nicht/ Intel Bluetooth

Beitrag von "muell_mannbernd" vom 3. März 2023, 21:59

<u>bluebyte</u> Das Bluetooth funktioniert nicht, trotz der neusten Kexts und Berücksichtigung der FAQ von

OpenIntelWireless.

Der Controller ist XHC. Der ist jetzt auch korrekt gemappt, sodass alle 15 Ports korrekt funktionieren.

Den internen Port HS10 habe ich aber deaktiviert, weil er für ein erhebliche Verzögerung beim Booten verantwortlich ist. Wahrscheinlich funktioniert deshalb auch Bluetooth nicht.

Liebe Grüße

EDIT: Ich habe HS10 wieder hinzugefügt und HS04 deaktiviert. Bluetooth funktioniert zwar nicht, aber die Wartezeit beim Boot ist weg