

Docking Station funktioniert nicht in OpenCore nach Ventura Update

Post by "apfel-baum" of Mar 15th 2023, 7:22 pm

hallo [t480s](#) ,

~~hast du denn deine usb-ports bereits gemappt?~~, wenn das docken intern via usb gelöst ist- muß von außen nicht unbedingt danach aussehen- erklärt es das verhalten.

lg 😊

edit

ich würde fast sagen da liegt ein neues usb-mapping an, bzw. es ist eine neue, der beliebten zicken von ventura, gerne auch nach einem update zu einer neuen version... was in der bestehenden version funktioniert- kann bei einem upgrade weiter,-muß aber nicht funktionieren..., leider