

Ventura auf einem T430 (läuft nach Bios-Modding schneller als zuvor) - Probleme mit OCLP-Patch der HD4000

Beitrag von „Arkturus“ vom 21. März 2023, 07:56

Danke dafür. Den Account habe ich. Vielleicht hätte ich mich zur Suche in GitHub vorher einloggen sollen. Muss ich beim nächsten mal dran denken. [griven](#)

EDIT: Leider 0.6.2 mit gleicher Fehlermeldung. Habe jetzt Kexte und OC komplett auf Nightly umgestellt, -lilubetaall zugefügt und melde mich dann später mit Ergebnissen.

EDIT: OC 0.9.1 und Kexte das Neueste vom Neuen

Name	Installed	Current	Download	Replaced By
AirportBrcmFixup	2.1.7		2.0.3	
AppleALC	1.8.1		1.4.8	
BrcmPatchRAM	2.6.5			
CryptexFixup	1.0.1			
ECEnabler	1.0.3			
IntelMausiEthernet	1.0.8		1.0.2	
Lilu	1.6.5		1.4.3	
RestrictEvents	1.1.0			
VirtualSMC	1.3.2		1.1.2	
VoodooInput	1.1.4			
VoodooPS2Controller	2.3.5		2.0.4	
WhateverGreen	1.6.5		1.3.8	

leider kein Erfolg mit OCLP 0.6.2



EDIT