Ventura auf einem T430 (läuft nach Bios-Modding schneller als zuvor) - Probleme mit OCLP-Patch der HD4000

Beitrag von "exefixer" vom 1. April 2023, 23:25

griven

Da ich zwar vor einigen jahren schon mit Hackintoshs getüftelt habe (noch zu Chameleon-Zeiten ;)) bin ich nicht ganz unbescholten,

jedoch war OpenCore Neuland für mich. Dementsprechend schwer habe ich mich auch mit meinem T430

getan. Bis ich auf deinen EFI Folder hier gestossen bin. Vielen Dank dafür! Ich habe es demit also geschafft, Monterey zu installieren. Bis an dem Punkt, an dem ich per OCLP den HD4000 Patch installiere. Nach dem Neuboot gibt's dann nach kurz sichtbarem Apple Logo und kurzem Balken den bekannten Black Screen.

Wenn ich nun richtig verstehe, muss vor dem Reboot in der config.plist (per OpenCore Configurator), die man samt EFI Folder schon auf die interne EFI Partition kopiert hat, eine DP für die HD4000 hinzugefügt werden, damit der Reboot klappt, bzw. die HD4000 vom System genutzt wird?

Welcher DP genau muss hinzugefügt werden, damit das klappt?

Als Zusatzinfo vielleicht noch, ich habe ein FullHD Display mit Converterboard verbaut und einen i7 nachgerüstet.

Hoffe ich bin damit nicht zu Off-Topic!