Ventura auf einem T430 (läuft nach Bios-Modding schneller als zuvor) - Probleme mit OCLP-Patch der HD4000

Beitrag von „exefixer“ vom 2. April 2023, 15:54

Ich danke dir recht herzlich! 😊

Werde das gleich morgen mal so übernehmen und

hoffe, dass es auch mit dem HD Display klappt.

Da die Ausgabe über den Displayport wichtig ist,

ist wohl nur PlatformID wahrscheinlich ein Problem.

Ich bin glaube ich zu doof, den Code korrekt in die plist einzukopieren. Bekomme ProperTree auf meinem 10.9 Macbook nicht geladen und mit XPlist gelingt es mir nicht deinen Code einzufügen. Im TextEdit bekomme ich es nicht korrekt positioniert.

Bin halt nicht sehr versiert in solchen Dingen.

Könntest du vielleicht deine config.plist in der die HD4000 Deviceproperties schon drinstehen evtl. hochladen? Dann könnte ich sie im OC-Configurator laden und den entsprechenden Part in meine umkopieren.. soweit die Theorie. 😊

Das wäre eine große Hilfe!

Habe nun manuell die Einträge in den OC-Configurator umkopiert und von deinem Screenshot abgetippt.

Werde es damit versuchen.. Daumen gedrückt!!!