

Thunderbolt Opencore Hackintosh

Beitrag von „meturah“ vom 24. Juni 2023, 23:20

[Zitat von KungfuMarek](#)

Du musst eine SSDT für Thunderbolt gemäß des Ports/Steckplatz anfertigen und diese anpassen für dein System.

Dann brauchst du noch die SSDT-DGTP.aml, da die Thunderbolt SSDTs dadrauf zurückgreifen.

Also die DGTP.aml muss vor der SSDT-Thunderbolt eingebunden werden in deine EFI.

Unter Thunderbolt im Systembericht wird dir in jedem Fall nichts angezeigt, dass ist normal.

Wichtig:

Thunderbolt sollte trotzdem ohne die SSDTs laufen, jedoch ohne Hotplug. Die SSDTs ermöglichen „nur“ Hotplug.

Der Onboard Thunderbolt Controller, funktioniert auf jeden Fall, liest man auch in anderen Foren.

Bin aktuell im Urlaub, sonst würde ich sagen TeamViewer Session und ich helfe dir.


Alles anzeigen

Ne du kein stress,

wünsche dir ein erholsamen Urlaub.

Danke für die schnelle Antwort...

werde es dann mal versuchen ob ich das alleine hinkriege.

(wie gesagt ist mein aller erstes Hackintosh) hab noch Eierschalen hinter den Ohren. 

falls ich das nicht hinkriegen sollte wäre cool wenn wir das per TeamViewer Session gebacken bekommen.

Gruss