


## USB mittels SSDT deklarieren

**Beitrag von „SchmockLord“ vom 28. Juni 2023, 09:54**

Irgendwie wusste ich, dass genau die Frage kommt. Wollte es gestern schon dazuschreiben.

In der DSDT.aml aus dem SysReport und der zur Laufzeit generierten aus MaciASL, steht derselbe Knoten XH00.RHUB an zwei verschiedenen Stellen.

Ich weiß nicht wieso das so ist, aber in der DSDT.aml aus dem SysReport ist das XH00.RHUB in dem Knoten, also wenn man \\_SB.PCI0.GPP7 aufklappt, dann UP00, dann DP60 und XH00:



Und in der zur Laufzeit generierten maclASL separat und ganz unten als eigener Knoten mit \\_SB.PCI0.GPP7.UP00.DP60.XH00 und darunter dann nur noch RHUB.



Ist aber derselbe Pfad und auch derselbe Text ab RHUB.

Hab meine EFI grad mit den folgenden ACPIs geladen, also ich injecte nichts was mit der XH00 zu tun hat. Denk ich zumindest.:

