OC findet keine internen Festplatten mehr

Beitrag von "Steverayxx" vom 28. September 2023, 12:17

ich habe nur eine Netzwerkkarte von Synology 10 Gbit drin, die ist aber inzwischen ausgebaut. sonst in dem Rechner nur das Asus Prime a X299 MoBo, RX580, i9 9980, 96 Ram und SSD/NVME

der Bootvorgang hängt bei ChangePowerState:2444

habe gelesen dass das mit dem USB PortMapping zusammenhängen könnte, also das vorhandene Portmapping vom alten Clover Setup eingebunden - kein Unterschied

Die EFI ist auf einem Ventura Boot Stick und ich boote direkt in den Installer, und was auch immer ich in der EFI ändere es bleibt bei ChangePowerState:2444 hängen

<u>BIOS Settings</u>? ich habe zwar die alten <u>BIOS Settings</u> übernommen evt. sind durch das <u>BIOS</u> <u>Update Parameter aufgetaucht die vorher nicht da waren.</u>

Jemand eine Idee?