

Thunderbolt nicht korrekt erkannt?

Beitrag von „kaneske“ vom 11. Dezember 2023, 22:08

Was du auf den Bildern zeigst ist ganz normales Verhalten einer non flashed TB Karte in einem Hackintosh.

Einzigster Punkt wäre die NIC, die sich nicht verbindet, das wird am VTD gelegen haben.

Der Rest ist doch in Ordnung.

Was genau geht denn nicht wie es soll, nichts optisches bitte, technisch...was genau geht nicht???