

# GC Titan Ridge 2.0 Thunderbolt Neustart Problem

Beitrag von „kaneske“ vom 16. Dezember 2023, 20:19

Spannende EFi, woher die kommt frage ich mal nicht...ist erstmal ja auch Wurst.

Mal abgesehen davon. dass du mit der "Bereinigung" die config.plist zerschossen hast, ich hab das wieder gerade gebogen...

...war deine Thunderbolt SSDT total am System vorbei. Das muss schon zusammen passen.

Tut es nun, sollte also greifen.

EFI bitte mal starten und eine IOreg nach Start mit dieser EFI hier hoch laden bitte.