

GC Titan Ridge 2.0 Thunderbolt Neustart Problem

Beitrag von „kaneske“ vom 24. Dezember 2023, 19:05

VTD muss an sein.

Was mich wundert ist, dass die Karte so wählerisch ist mit deinem HUB.

Hast du bei deinem Board kein TB3 Header oder warum brückst du die?

Hat dein BIOS Thunderbolt Einstellungen? Wenn ja, hast du auch einen Header, wenn ja in welchem Slot ist die Karte?

Hatte kürzlich auch so ne flashed Karte im Support die tunlichst kein Dock wollte, Stock ROM ging das Dock...