

GC Titan Ridge 2.0 Thunderbolt Neustart Problem

Post by “kanske” of Dec 24th 2023, 11:37 pm

Die Karte MUSS in den Slot den der Boardhersteller vorschreibt.

Auch solltest du den Header nutzen wenn er denn vorhanden ist, im BIOS GPIO Force Power aktivieren und SL0 einstellen.

Im Zweifel wäre der Flash sinnlos, vielleicht sogar das Thema, wie gesagt ich hatte so einen Fall, da ging ohne Flash alles, naja bis auf macOS native Features...aber mit Flash war total daneben. Gerade mit mehreren Docks nix zu erreichen.