

GC Titan Ridge 2.0 Thunderbolt Neustart Problem

Beitrag von „Quantec6711“ vom 31. Dezember 2023, 14:01

Hallo [kaneske](#) genial....vielen, vielen Dank für deine Mühen. Apple VTD wird jetzt im IORegistry angezeigt. Aber die Situation verändert sich nicht. Ich hänge unten 2 Screenshots an. Was mich wundert ist, dass Thunderbolt IO Busspower auf false steht. Ich habe auch irgendwo im Netz einen TbtForcePower.efi Driver gesehen... könnte es damit etwas zu tun haben. Eigentlich funkt alles gut und ich denke ich kann zufrieden sein so wie es ist. Solltest Du oder noch jemand eine Idee haben dann freu ich mich. Liebe Grüße