

I9 X299 Hackintosh macOS 14

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 31. Dezember 2023, 17:32

Das wird nicht gehen, weil der Port 14, nicht als internal/255 deklariert ist.

Laut deinem Screenshot ist der Port 14 für USB2/0 deklariert.

Ich passe den Kext an für dich, Moment bitte.

Edit: Einmal testen, NVRAM Reset machen und bitte einen Screenshot aus Hackintool USB Sektion.