

Hilfe bei HP EliteBook 840 G5

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 4. März 2024, 11:00

Bei Intel Karte bitte mal in dieser Reihenfolge versuchen.

Intel	Intel	
BIOS	Intel	
▶ Mac 1	Intel	
Auk	string	Any
BandPath	string	Alpen@MacBook
Comment	string	
Enabled	bool	true
DevicePath	string	Content/Max/Usb/Apple/0000
Mnemonic	string	
MultiBoot	string	
Path	string	Content/Usb/gfx
▶ Mac 2	Intel	
Auk	string	Any
BandPath	string	BlueTooth@Mac
Comment	string	
Enabled	bool	true
DevicePath	string	Content/Max/Usb/Apple/0000
Mnemonic	string	
MultiBoot	string	
Path	string	Content/Usb/gfx
▶ Mac 3	Intel	
Auk	string	Any
BandPath	string	Intel@MacBook
Comment	string	
Enabled	bool	true
DevicePath	string	Content/Max/Usb/Apple/0000
Mnemonic	string	
MultiBoot	string	
Path	string	Content/Usb/gfx
▶ Mac 4	Intel	
Auk	string	Intel BT
BandPath	string	Intel@MacBook@Removable
Comment	string	
Enabled	bool	true
DevicePath	string	Content/Max/Usb/Apple/0000
Mnemonic	string	
MultiBoot	string	
Path	string	Content/Usb/gfx

Der IntelBTPatcher.kext wird nur bei BT 5.x Karten benötigt.