

# kein platz für fenvi.....

**Beitrag von „MacPeet“ vom 20. März 2024, 16:43**

Das mit dem OCLP kann ich so natürlich nicht mehr Testen, daher hatte ich diese Entwicklung auch nicht gesehen. Die Jungs vom OCLP sind da aber diesbezüglich schon in Ordnung, ganz sicher.

Ich hab zwar noch eine DW1550 in einem Uralt-Rechner auf Catalina, aber der ist noch mit DosDude gepatcht und da geht noch alles ohne Probleme.

Betreffs Verschlucken hatte ich ab 14.4 auf meinem T450s, welchen ich jetzt aber verkauft habe, auch sowas. Hierbei wurde insbesondere nach Kaltstart, auch mal nach Boot-Wechsel zum parallel-macOS-System der USBPort.kext verschluckt, welcher bis 14.3.1 eigentlich mehr als perfekt war.

Davon betroffen natürlich auch das BT, was ja am USB hängt. Mit jedem weiteren Neustart war wieder alles super.

Natürlich hat Apple mit 14.4 auch wieder am USB gebastelt, wie ich lesen musste und es wird sicher nicht einfacher.

Passierte auch nicht immer, manchmal war es sofort da.

Da wir ja nicht wie früher die Kext's direkt im System verändern, sondern alles nur noch bei jedem Boot ins System geimpft wird, werden solche Ausfälle sicher auch weiter schon mal vorkommen.

Über die evtl. nötigen Delay's zwischen den Prozessen können sicher nur die Jungs vom OC Auskunft geben, da bin ich raus. Ich kenne sowas nur aus meiner vergangenen Programmierzeit.