

Thunderbolt Card Titan Ridge wird angezeigt, funktioniert aber nicht.

Post by "atl" of Apr 12th 2024, 9:45 am

[kaneske](#) , könnte es ggf. auch mit der Einstellung "Control Iommu Pre-boot Behavior" => "Disable IOMMU" zu tun haben? Ich selber habe / kenne die Einstellung nicht. Aber macOS erwartet seit macOS 11 Big Sur aktiviertes VT-D bei Thunderbolt-Betrieb. 🤔