

HP Probook G6 450 und Ventura (oder auch Monterey) - Keine Installation möglich

Beitrag von „sdrink89“ vom 18. April 2024, 16:31

Hallo Griven & Apfelbaum,

ich habe nun die Notbremse gezogen, da auch Windows mittlerweile schon sehr instabil war.

Schritt 1: Format C: 😊

Schritt 2: Neuinstallation Windows auf der SATA SSD

Schritt 3: Recovery Installation Big Sur, erstellt mit BDU - war in 20 Minuten alles erledigt.

Nun habe ich mittlerweile den "OCUpdater" gefunden, der mir - vielen Dank an die Entwickler!!- geholfen hat, von OC 0.6.4 auf OC 0.9.8 upzudaten ohne alle Sachen die ich schon irgendwie eingebaut habe wieder von vorne zu beginnen.

Big Sur läuft einwandfrei, in kleinen Schritten wollte ich mich nun an die Gegenwart herantasten:

Big Sur zu Monterey, etc., mit dem Ergebnis wie auf dem Foto gezeigt:

OC: Prelinked injection "diverse kext" () - Invalid Parameter

Ihr eine Idee?

Die Reihenfolge mit VirtualSMC an erster Stelle ok - war nicht das Problem.

EFI (ohne Kexte) im Anhang 😊

Ich hab das Ding durch OC Validator gejagt, natürlich fehlen viele Werte - aber so oder so, über diese Meldung komme ich aktuell nicht hinaus.

Ideen?