

# Problem beim Erstellen einer Firmware und SSDT für Thunderbolt 3 AIC

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 8. August 2024, 12:45

<https://is.gd/SFJHRB>

Es sieht kompliziert aus, aber am Ende ist es nicht schwer, wenn du die Anleitung soweit befolgst. Ich hatte damals die BUS-ID meiner Gigabyte Maple Ridge angepasst und nach dieser Anleitung bin ich vorgegangen. Definitiv nicht ohne, aber keine Raketenwissenschaft. [Mogli79](#)