

2x 16GB Corsair Vengeance LPX LP DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit - MacOs Ventura startet öfters neu


Beitrag von „Max.1974“ vom 14. Oktober 2024, 05:22

[Hector Salamanca](#)


Hallo, ich würde gerne fragen, welches SMBIOS Sie verwenden. Ich verwende beispielsweise MacPro7.1 und musste die Plist gemäß meinen Erinnerungen konfigurieren.

Aber es gibt den Kext „RestrictEvents“, der dieses Problem mit den richtigen Argumenten behebt.

Ich würde auch gerne sehen, ob Sie die Speicher zufällig in Dual Channel eingefügt haben. Und plötzlich kann man XMP ganz normal einschalten, solange die DDR-Geschwindigkeit stimmt.



Fix boot-args



Dortania GUIDE

<https://dortania.github.io/Op...y.html#mapping-our-memory>