

Bluetooth lässt sich nicht aktivieren [gelöst]

Beitrag von „TheSnooze“ vom 8. Mai 2025, 14:55

OK, danke. Habe alle vorgeschlagenen Änderungen vorgenommen.

Was halt frustrierend für einen Semi-Laien, wie mich, ist, ist der Fakt, daß wenn ich die "falsche" Kext benutze, alle Ports funktionieren und wenn ich die "richtige" (aus obigem Post von MPC561) benutze, fehlen mir zwei. Aber zumindest bin ich wieder innerhalb des Port-Limits von 15.

Den Model wird von Hackintool als iMacPro1,1 erkannt. Reicht das denn nicht aus?

Ich schnappe mir bei Gelegenheit mal Xplist und ändere IOKitPersonalities und schau mal was bei USB Ports noch im Argen liegt.

PS: Ich habe sogar eine zwei Jahre alte Sicherung meines USB-Kexts gefunden. Die probiere ich auch mal aus.