


Anleitung für Broadcom-WLAN-Patch unter macOS Sonoma

Beitrag von „Arkturus“ vom 4. Juni 2025, 14:37

Ich hab diese Übung abgebrochen. Wenngleich die BCM94360ng einige Zeit in dem T460 gut und fehlerfrei funktionierte, will sie jetzt nicht mehr funktionieren. Mag sein das es an den neuen Skywalk- und Legacy.kext liegt, die 2024 herausgekommen waren. Die alte EFI macht es auch nicht mehr.

Egal was ich jetzt veranstalte, ich kann mit der EFI von der Disk nicht mehr booten und vom Stick gibt es keine Verbindung. Alle Kext neu herunter geladen und der Rest ist ja eigentlich kein Hexenwerk, aber es will nicht. OCLP gibt keinen Fehler aus und schließt den Patch mit Umounting root volume ab.



Vielen Dank an Alle die geholfen haben und ja, BluetoolFixup.kext wird für die BCM94360ng nicht benötigt. [schrup21](#)

Die AX210 tut schon wieder ihren Job und dann muss localsend den Dienst übernehmen.