

Problem beim Erstellen einer Firmware und SSDT für Thunderbolt 3 AIC

Beitrag von „Mogli79“ vom 10. Juni 2025, 14:19

Moin [schrup21](#), herzlichen Dank für deine Hilfe. Ich habe die Firmware entsprechend angepasst. Kann es gerade leider nicht testen, da die Kralle meines Flashers immer abrutscht und somit keine Verbindung zum Chip erstellt wird. Die neue kommt in 2 Tagen, bin gespannt.