

# Problem beim Erstellen einer Firmware und SSDT für Thunderbolt 3 AIC

Beitrag von „Mogli79“ vom 12. Juni 2025, 19:52

Hier mal ein Update: ich hatte ein ähnliches Problem wie [schrup21](#). Auch mit der neuen Kralle wurde der Winbond nicht mehr erkannt. Ich muss aber sagen, dass ich ihn schon so oft ausgelesen bzw. beschrieben habe, dass die Füßchen schon sehr mitgenommen waren. Sie lagen quasi bündig am Chip an. In meiner Verzweiflung habe ich dann ein wenig Kleinanzeigen gestöbert und eine ASUS ThunderboltEX 3 im Nachbarort für einen annehmbaren Preis erworben. Gerade eingebaut und mit der für die alte Karte erstellte SSDT läuft das Interface jetzt über Thunderbolt. Es ist noch die originale FW drauf, Hot Plug funktioniert also nicht. Für mich ist es erstmal in Ordnung, evt. versuche ich es irgendwann nochmal hinzubekommen. Die SSDT habe ich einfach mal angehängt, falls sie jemand braucht.

