

Problem beim Erstellen einer Firmware und SSDT für Thunderbolt 3 AIC

Beitrag von „Mogli79“ vom 15. Juni 2025, 12:13

Moin, [schrup21](#), ich habe die SSDT gerade getestet. Hot- Plug ist weiterhin nicht möglich, was aber nicht wirklich schlimm ist. Der Chip der ASUS Karte wird durch meinen Flasher leider auch nicht erkannt bzw. bekomme ich die Klammer einfach nicht richtig positioniert. Evt. besorge ich mir doch noch die von [apfel-baum](#) genannten Testklammern und versuche es damit.

EDIT: Ich habe es gerade geschafft die Spange korrekt zu setzen und den Chip ausgelesen. Leider kann ich den Chip jetzt nicht flashen. Ich nutze G-Flash. Weißt du evt. woran es liegt [Sascha 77](#). Ich bekomme folgende Fehlermeldung:



EDIT: Update auf G-Flash auf 1.9.0 hat leider auch nichts gebracht...