

Gebrauchter MacPro auf ebay / Mac mi M4 / Mac mini M4 Pro

Beitrag von „bluebyte“ vom 15. September 2025, 22:22

Du kapiert es einfach nicht.

Das Orico ist nicht über Thunderbolt angeschlossen, weil es kein Thunderbolt hat, sondern nur USB 3.2.

Das ändert immer noch nichts an der Tatsache, dass sich 5 Laufwerke eine Leitung mit 10 Gbit/s teilen.

Die NVME in dem Gehäuse ist somit rausgeschmissenes Geld.

Ich habe doch geschrieben, dass du dir mal die Anleitung durchlesen sollst.

Schau mal auf dein Kabel. Ist das als Thunderbolt markiert? Mit Blitz und TB-Version?

Thunderbolt-Docks sind eine ganz andere Liga und kosten im Moment ca. das Doppelte Dreifache vom Orico.

Mach mal einen Benchmark-Test mit Aja oder Amorphus Diskmark von der SSD die im Orico verbaut ist.

Mach davon mal einen Screenshot und lade ihn hoch.

Bei Thunderbolt müssen da in der ersten Zeile mindestens 3000 MB/s stehen.

So langsam hat man das Gefühl, dass du uns hier verschaukelst.

Das können wir nicht gebrauchen.

[griven](#) sehe gerade, dass du auch geschrieben hast. Nein, es sind 10 Gbit/s. Aber das macht den Kohl auch nicht mehr fett. Das nicht kapieren geht an den Experten. 😊