

Anleitung für Broadcom-WLAN-Patch unter macOS Sonoma

Beitrag von „Arkturus“ vom 12. Oktober 2025, 18:04

Ich habe die Fenvi T919 mal wieder im KBL-Desktop verbaut und die letzte funktionierende EFI dazu reaktiviert. Eigentlich nur aktiviert und NVRAM bzgl. BT angepasst, obwohl BT auf Anhieb funktioniert und WLAN auch mit Ventura und Mjovave ebenso.

Bei Sonoma und Sequoia stehe ich irgendwie auf dem Schlauch.

OCLP bringt hier folgende Fehlermeldung:



[ocpl.pdf](#)

Bin mir jetzt nicht sicher ob es ein Problem beim OCLP oder meiner EFI gibt. Vielleicht kann da bitte jemand mal drauf schauen.

EDIT: Ich habe die EFI nochmals aufgeräumt und einen DP-Eintrag für die Fenvis gesetzt, hilft aber auch nix.

EDIT: hier die letzte Fassung, ohne Verbesserung für den OCLP