

WLAN Alternative für BCM43602 Chips (eingeschränkt auch BCM4350) OHNE Root Patche OHNE deaktiviertem SIP OHNE deaktiviertem AMFI bis Tahoe

Beitrag von „schrup21“ vom 24. Oktober 2025, 21:44

Die 3. Antenne ist nicht dran? Egal ob du 2.4 GHz WLAN nicht brauchst, nicht angeschlossen kann problematisch sein.

Allerdings solltest du Bluetooth und die 2.4 besser weiter voneinander entfernen.

ansonsten wie ich gesagt hab: keine Bluetooth KEXTE, das läuft oob.

BCMC läuft bei mir problemlos - bei Insanlely berichten aber einige von Problemen.

Ventura komplett ohne KEXTE

Sonoma / Sequoia mit OCLP / Anleitung findet man hier im Forum.

(alternativ wäre BCMC auch möglich, also wenn man [SIP](#) auf höchster Stufe behalten möchte)

Continuity Features eingeschränkt mit BCMC - gleich Itlwm würde ich sagen.

Sleep / Hibernate muss man mit BCMC komplett deaktivieren, weil sonst Panik

