

# Modern Wifi Patch Tahoe

Beitrag von „schrup21“ vom 28. Dezember 2025, 09:24

[Arkturus](#) was du vielleicht mal machen solltest (du hast schließlich mit verschiedenen Modulen unterschiedliche Fehler): schau dir mal den m.2 Anschluss mit einer Lupe an. Die Anschlüsse haben auf beiden Seiten Pins zur Stromversorgung und theoretisch könnte ein Kontaktproblem das diffuse Verhalten produzieren.

Warum komm ich darauf: mit meinem Adapter für die CS (bzw. mit dessen Flachkabel) hatte ich einen Kurzschluss produziert (\*) und das hat mir die Stromversorgung Pins vom m.2 Anschluss angeschmolzen, wodurch die Federwirkung nicht mehr gut funktionierte - jedenfalls funktionierte die BCM94360CS plötzlich gar nicht mehr (in keinem OS mehr erkannt) aber meine NG schon noch, weil die andere Pins benutzt.

(\*) weil ich nicht wusste, dass 3V und GND im Kabel direkt nebeneinander liegen, weil ich zu wenig aufgepasst hatte: mein Gehäuseboden drückte mit einem kleinen Nippel von der Spritzguss Herstellung übrig, direkt in das Kabel, direkt auf 3V und GND.

Die Pins konnte ich wieder etwas hochdrücken, so dass sie wieder Kontakt zum Adapter herstellen (wobei ich mir nicht sicher bin, ob das dauerhaft hält).

## M.2 dual module key A and E

Spoiler anzeigen