

macOS 26 Tahoe auf den Hackintosh

Beitrag von „Kalypso478“ vom 13. Januar 2026, 10:14

Mich würde mal interessieren, was ich noch nicht korrekt eingestellt habe, da mein WLAN durchgestrichen angezeigt wird und ich es auch nicht aktivieren kann.

Habe wie unter Sequoia die entsprechenden Kexte eingebunden:

AMFIpass.kext (V1.4.1)

IOSkywalkFamily.kext (V1.0)

IO80211 FamilyLegacy.kext (V1200.12.2b1)

->IO80211FamilyLegacy.kext/Contents/PlugIns/AirPortBrcmNIC.kext (V1400.1.1)

Unter Block den IOSkywalk Downgrade aktiviert.

Unter NVRAM habe ich -amfipassbeta eingetragen.

Zuletzt habe den OCLP 3.1.3 ausgeführt.

System startet, aber WLAN wird durchgestrichen angezeigt.

Hinweis: Ich habe bei Kernel Quirks "DisableIOMapper" nicht aktiviert, da ich sonst Probleme mit Freezes bekomme.

Ich ahne, dass ich irgendetwas bei OCLP 3.1.3 vergessen habe, aber da es auf chinesisches ist, habe ich lediglich den Patch durchlaufen lassen. Hätte man hier vorher in den Einstellungen vom Patcher noch etwas einstellen müssen?