

mac erkennt kein iPhone unter Tahoe

Beitrag von „DerTschnig“ vom 2. März 2026, 15:26

Alles sehr komisch.....

iPhone wird geladen, am gleichen Kabel (Ipad nicht)

Ich weiss, es ist 1000x erörtert worden.

Wird der USB2 Anteil eines Ports (HS) in der USB.Kext als USB2 definiert oder als USB3.....sehr da immer sehr unterschiedliche Dinge.

Type	ID	Name
XHC	0x14	Common Lake PCH USB 3.1 and XHCI Controller
XHC3	0x20	JHL7540 Thunderbolt 3 USB Controller (Titan Ridge AC 2016)

Type	Name	Location ID	Port	Connector	Dev Speed	Device	Comment
XHC	H501	0x14100000	0x01	USB3	0	Unkown	
XHC	H502	0x14100000	0x02	USB3	0	480 Mbps	USB 2.0 Hub
XHC	H503	0x14100000	0x03	USB3	0	Unkown	
XHC	H504	0x14100000	0x04	TypeC+Sw	0	480 Mbps	USB 2.0 Hub
XHC	H506	0x14100000	0x06	USB3	0	480 Mbps	USB 2.0 Hub
XHC	H507	0x14100000	0x07	USB3	0	480 Mbps	iPad
XHC	H508	0x14100000	0x08	USB3	0	480 Mbps	iPhone
XHC	H509	0x14100000	0x09	USB2	0	12 Mbps	Sales Pro Flight X-06 Rhino Th...
XHC	H510	0x14100000	0x0A	USB2	0	12 Mbps	Sales Pro Flight X-06 Rhino Stic...
XHC	H512	0x14100000	0x0C	Internal	0	12 Mbps	BRCH2752 Hub
XHC	H513	0x14100000	0x0D	USB2	0	480 Mbps	USB 2.0 Hub
XHC	S502	0x14100000	0x12	USB3	0	8 Mbps	USB 2.0 Hub
XHC	S504	0x14100000	0x14	TypeC+Sw	0	Unkown	
XHC	S507	0x14100000	0x17	USB3	0	Unkown	
XHC	S508	0x14100000	0x18	USB3	0	Unkown	
XHC3	H501	0x20100000	0x01	TypeC+Sw	0	Unkown	
XHC3	H502	0x20100000	0x02	TypeC+Sw	0	Unkown	
XHC3	S501	0x20100000	0x03	TypeC+Sw	0	Unkown	
XHC3	S502	0x20100000	0x04	TypeC+Sw	0	Unkown	

Dank Euch