

# **macOS 26 Tahoe auf den Hackintosh**

**Beitrag von „Almflieger“ vom 2. März 2026, 21:09**

NAbend an die wissende Gemeinde!

Ich hab erstmal versucht mein System auf Tahoe zu bringen. Sequoia läuft stabil und wird regelmäßig upgedatet. Installationsstick mit OCLP für mein sstem erstellt. Direkt vom Scratch ging nicht. Ergo mit USB-Stick vom laufenden System auf extra 1GB Platte installiert. Hat alles funktioniert bis zum letzten Eintrag !! "\_mapAndPublishTRM: sending KIOMessageServicePropertyChange" danach Neustart.

Diese Log-Zeile stammt aus dem **macOS-Kernel** (I/O Kit) und tritt typischerweise im Zusammenhang mit dem **Power Management** oder der **Grafiksteuerung** auf. So - AMD Radeon 570 RX mit 8GB - sollte passen. Das Board ist ein GIGABYTE Z790 AORUS Elite AX. Gibt es Unterschiede im PWRManagent zwischen Sequoia und Tahoe? Danke erstmal an euch. Almflieger

Hier meine config und ein Sreenshot vom EFI-Ordner (regelm. Update mit OCLP)

Hab gerade debug runter und baue das Efi nach. Damit ich ein Logging bekomme.



[config.plist](#)

[OC-Normal-sequoia läuft.txt](#)

[OC-Tahoe-Installet not run.txt](#)

[OC-Tahoe- VOM STICK - 1st run.txt](#)