

macOS 26 Tahoe auf den Hackintosh

Beitrag von „apfelnico“ vom 10. März 2026, 09:49

Wenn am Port selbst alles richtig ist - USB-C gibt es als Version mit integriertem Switch und ohne, bei letzterem werden zwei SSxx dem Port, neben der HSxx Leitung zugeordnet - dann wird es wohl ein nicht voll bestücktes USB-C Kabel sein. Davon gibt es gefühlt unendliche Kombinationen, den Ärger kenne ich auch, zum Haare raufen.