

Erledigt

Mavericks mit Lenovo U510 i7 Installation und Daten auf der Letzten Seite

Beitrag von „john.katzenbach“ vom 25. Oktober 2013, 11:59

Ich denke du hast das gleiche Problem mit den USB Ports, welches ich auch hatte.

Das hängt mit der USB 3.0 Unterstützung zusammen. Die wollte bei mir auch schon unter ML nicht, da hilft nur die IOUSB.kext sowie die IOUSBFamily.kext gegen USB 2.0 fähige zu tauschen, dann geht alles. Ich weiss aber nicht ob es da Unterschiede gibt zu den Kexten der verschiedenen Laptops.