

Erledigt

USB 2.0 Geräte werden an USB 3.0 Ports nicht erkannt

Beitrag von „DaKueb“ vom 15. Dezember 2013, 14:20

Hallo zusammen,

ich habe auch seit langem mal wieder eine Frage. Ich nutze die Konfiguration so wie in der Signatur beschrieben und mir ist seit dem Umstieg auf Mavericks nun aufgefallen, dass ich die USB 3.0 Ports nur noch mit solchen Geräten nutzen kann, wie kann das sein? Wenn mich meine Erinnerungen nicht trügen, dann war das bei Mountain Lion 10.8.4 nicht so. An USB 2.0 Ports funktionieren beide Gerätetypen. Des Weiteren funktionieren die Front-USB-Ports auch nicht mehr mit USB 2.0 Geräten stellen aber wohl Strom zum Laden meines Smartphones zur Verfügung. USB 3.0 Geräte funktionieren auch dort ohne Probleme.

Habt ihr ne Idee, welcher Kext/Eintrag in die DSDT bei meinem Hackintosh fehlen könnte?

mfg DaKueb

Beitrag von „TuRock“ vom 15. Dezember 2013, 14:24

Hast du GenericUSBXHCI.kext aus Multibeast schon versucht s.Bild !

Beitrag von „DaKueb“ vom 15. Dezember 2013, 14:28

Ne habe ich noch nicht, werde ich aber nachher mal testen. Außerdem habe ich gerade noch das [hier](#) gefunden, hört sich leider nicht so gut an.

Beitrag von „thomaso66“ vom 15. Dezember 2013, 14:31

Probier mal diese DSDT aus [DSDT-Z77n-wifi-f2-mod.zip](#)

Beitrag von „DoeJohn“ vom 15. Dezember 2013, 14:33

Das war im April! Da hat sich meiner Meinung nach schon wieder vieles geändert. Installiere mal die Kexte, die dir TuRock empfohlen hat, das müßte eigentlich funktionieren!

Beitrag von „DaKueb“ vom 16. Dezember 2013, 19:32

Habe den Tipp von TuRock befolgt und siehe da, alle USB-Ports funktionieren mit allen Geräten

Dankeschön



Beitrag von „TuRock“ vom 16. Dezember 2013, 19:34

Schön das zu hören, viel spass ... 👍

