

Logitech G930

Beitrag von „WDWViper“ vom 12. Februar 2016, 21:30

Habe ein Problem mit G930 Verbindung Unterbrechungen! wer kann mir helfen.

wäre ich sehr verbunden

Beitrag von „al6042“ vom 14. Februar 2016, 13:36

Hallo und herzlich Willkommen im Forum... 😊

Hast du das Headset an einem USB2.0 oder USB3.0 Port angeschlossen?

Wie hast du grundsätzlich die USB-Ports bei deiner Installation zum Fliegen gebracht? Immerhin sind hier schon einige Threads zum USB-Problem in ElCapitan am laufen.

Beitrag von „WDWViper“ vom 14. Februar 2016, 19:31

Hallo Ich verwende USB2.0 kexte GenericUSBXHCI.kext und den universal USB3.0 kext von multibeast.

gruß
WDWViper

Beitrag von „al6042“ vom 14. Februar 2016, 19:57

Der GenericUSBXHCI läuft unter El Capitan? Wusste ich gar nicht.

Mit El Cap gibt es das grundsätzliche Problem dass die Trennung zwischen USB2.0 und USB3.0 nicht richtig funktioniert, so dass USB3.0 nicht wirklich nutzbar ist. Zudem kommt es zu manchen Situationen wenn der Port beide Varianten kann, aber das Umschalten nicht richtig greift.

Zur Lösung gibt es die Möglichkeit eines DSDT-Patches in Verbindung mit der Nutzung von FakePCIID-Kexten von Rehabman.