

Erledigt

USB und Garmin 810 Erfahrung?

Beitrag von „floris“ vom 15. März 2018, 17:14

Hat irgendwer Erfahrung? Garmin 810 wird an allen USB-Ports nur unzureichend erkannt. Der Garmin 810 sollte zwei Partitionen mounten (eigentlich über USB2.0), eine interne des Garmin "Flash-Disk", mit MS-DOS Filesystem und Daten, die der Garmin zum Booten, GUI, Preferences oder was auch immer benötigt.

Parallel dazu besitzt er einen MicroSD Card Slot, in der sich eine Card befinden kann, auf der externe Karten (Openstreetmap bspw.) Tracks, Routen, ... und Trainings aufgezeichnet werden. Ebenfalls MS-DOS Filesystem.

Die MicroSD-Card wird auf dem Hackmac immer erkannt, die "Flash-Disk" nie.

Aber in einer VMware MacOS-HS-Maschine, die auf dem Hackmac läuft und mit dem der Garmin verbunden wird, wird sowohl die MicroSD-Card als auch "Flash-Disk" erkannt und gemountet. Ebenfalls auf dem Macbook.

Auf dem HackMac kann die Software (Garmin TrainingsCenter) keine aufgezeichneten Trainings importieren.

Meine USB-Ports arbeiten alle in USB 2.0 bzw. USB 3.0 Modus, mittlerweile/bis jetzt unauffällig.

Beitrag von „floris“ vom 17. März 2018, 13:43

Oh Mann, ist natürlich ganz logisch, warum es nicht geht.

Der Grund nennt sich Universal Serial Bus (Kabel).

Original "Garmin Made in China USB"-Kabel und dann gehts.

Mit anderen nicht oder eben nur teilweise 😞

Beitrag von „al6042“ vom 17. März 2018, 13:46

Immer diese Feinheiten... 😏

Dann bastle ich doch schon mal einen grünen Haken an die Sache...