

Erledigt

Komische Steckplatz Verteilung

Beitrag von „areandres“ vom 31. Dezember 2018, 10:24

Hi und guten Morgen Leute.

Ich habe einen gut funktionierenden Hacki.

Allerdings sind in den PCI und Graka Information die Steckplätze komisch verteilt.

Kann ich das in der DSDT ändern ? Wenn ja wie.

Kann mir da evtl jemand helfen ?

Die DSDT wurde schon gut angepasst funktioniert auch sauber.

Hier mal Fotos und die DSDT.

LG Andy

Beitrag von „Arkturus“ vom 31. Dezember 2018, 10:41

Wenn Dein Hacki so gut funktioniert, dann solltest Du dich bemühen das bald zu ändern. 😊

Beitrag von „areandres“ vom 31. Dezember 2018, 10:43

[Zitat von chmeseb](#)

Edit by A16042 -> Bitte keine Vollzitate von Beiträgen welche direkt über deiner Antwort stehen...

Lol ja,

wenn die Info im System keinen Einfluss hat dann lass ich es so.

Aber du weist ja wie es ist man ist schon bisschen ein Perfektionist 😊

VG

Beitrag von „Noir0SX“ vom 31. Dezember 2018, 12:20

Hat man Dir dort im Forum noch mehr als die DSDT angepasst ?

Beitrag von „areandres“ vom 31. Dezember 2018, 13:09

Edit by Noir0SX -> Bitte keine Vollzitate von Beiträgen, die direkt über deiner Antwort stehen...

Nur das Config von Clover.

Aber da wurde nicht viel angepasst.

Nahezu das selbe wie ich vorher hatte.

Beitrag von „Noir0SX“ vom 31. Dezember 2018, 13:17

Kommt bestimmt nicht alles aus der DSDT

Beitrag von „apfelnico“ vom 31. Dezember 2018, 13:58

Kann man per SSDT oder auch direkt in der DSDT ändern. Schaue dir dazu die eine Titan genauer an, hier ist u.a. „Slot-1“ definiert (_DSM-Methode), das kannst du dann auf andere Devices übertragen.

Beitrag von „areandres“ vom 31. Dezember 2018, 14:06

[apfelnico](#)

Danke für die Info. Kenn mich da zwar nicht so aus aber werde es mir mal ansehen.

Danke Leute. Wünsch euch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Halte euch auf dem Laufenden.

Gruss