

Erledigt

Kein Fehler aber er hält immer in diesem Punkt an

Beitrag von „Eduardo Kuhn“ vom 5. Januar 2020, 07:56

Hallo Leute,

meine Installation hält immer in diesem Punkt an. Ich habe keine Ahnung warum und ich weiß auch nicht ob es Support für SSD Gen 4 PCIE 4.0 gibt.

Dann habe ich mit einem anderen EFI Ordner getestet und hab das gekriegt.

Beitrag von „ralf.“ vom 5. Januar 2020, 10:26

Der Fehler Bild2 hat meist nichts mit apfs direkt zu tun. Da fehlt vielleicht ne SSDT-ECO.aml.

Am besten ist es immer den EFI-Ordner mit hochzuladen.

Beitrag von „blaze1984“ vom 6. Januar 2020, 02:32

[Eduardo Kuhn](#)

Ich denke bei dem letzten Foto einfach länger abwarten!

Bei mir zumindest so am selben Punkt...

Beitrag von „derHackfan“ vom 12. Januar 2020, 15:54

[Zitat von ralf.](#)

Da fehlt vielleicht ne SSDT-EC.aml.

Würde ich auch sagen, musste ich bei einigen Systemen ergänzen um macOS Catalina zu überreden, diese in Clover und in OpenCore in den Ordner ACPI ablegen.

Beitrag von „CMMChris“ vom 12. Januar 2020, 16:01

Alternativ hilft statt Fake EC oft auch ein Rename der PNP Nummer des On-Board EC auf "PNPFFFF" per ACPI Hotpatch.

Also z.B. PNPOC09 zu PNPFFFF.