

Erledigt

USB 3.0 Komplettausfall - USBInjectAll.kext 0.7.5 Bugbehaftet

Beitrag von „MK50+“ vom 10. April 2020, 19:39

Hallo,

seit gestern sind alle USB 3.1 Gen 1 Ports an meinem Häcki ausgefallen. 😬

Die USB Treiber USBInjectAll.kext und Legacy_USB3.kext werden nicht geladen.

Die USB 2 Ports funktionieren.

Die einzigen Veränderungen die ich vorgenommen habe, war das Update von Clover auf 5109.

Ein Hardwareproblem kann ich ausschließen, da unter Linux die Anschlüsse funktionieren. Hab ich grade per Linux Live System getestet.

Ein Austausch der USBInjectAll.kext (0.7.5) gegen eine ältere Version, bei mir 0.7.0 hat das Problem behoben.

MfG

Beitrag von „alex nec2892“ vom 11. April 2020, 13:50

Hallo MK50+ könntest du die Injectallkext 0.7.0 mal hier anhängen ? Habe Probleme bei der Erstellung meiner USBPorts.kext vllt zeigt die Version 0.7.5 nicht alle Ports an.

Lg

Alex

Beitrag von „bananaskin“ vom 11. April 2020, 13:55

Hallo Alex, gibt es hier im Forum.... unter Downloads... ist die Version 0.71, die geht auch gut

Beitrag von „alex nec2892“ vom 11. April 2020, 13:56

[bananaskin](#) vielen Dank für die Info, schaue gleich mal nach 😊

Lg

Alex