

LAN und WLAN Problem

Beitrag von „Gitanes“ vom 1. Mai 2021, 16:08

Hallo !

Habe nach einem Systemupdate von Ryzen 7 auf Core i9 meine OC Configuration angepasst.

Bluetooth USB und sonstiges funktioniert.

Leider funktioniert weder Lan noch WLAN.

OpenCore Version 0.6.8

Meine Config.

Gigabyte Z590 Aorus Ultra AX (Intel AX 201 WLAN) Lan Realtek 2,5 GB

Core i9 10850K

MSI Radeon Rx 580 ARMOR

64 GB Patriot Viper Steel 3600 (läuft auf 2667)

Western Digital Black 750 (win 10)

Patriot NVME SSD 500GB MacOS Catalina

Vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben oder mir helfen.

mit bestem Dank

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 2. Mai 2021, 00:22

Also das zusammenwürfeln von EFI's solltest du dir abgewöhnen. Du hast wirklich wahllos zusammengewürfelt. Dortania Guide nicht gelesen? Teste die [hier](#) mal. Bitte trage deine aktuelle Hardware im Profil ein. Nur so kann man dir helfen.

Bedenke auch...kein Fertigfutter. Hilfe zur Selbsthilfe!!! Dortania Guide ist Pflichtlektüre. Ansonsten schaust du in die Röhre...Anmerkung; Dein Board hat einen Intel Lan Chip. Wie kommst du auf Realtek? Auch deine Mainboard Bezeichnung stimmt so nicht.

Entweder Z590 Aorus Ultra oder Z590 Aorus Pro AX. Ein Z590 Aorus Ultra AX gibt es mit dieser Bezeichnung nicht. Einmal folgende Infos bereitstellen: Hackintool PCI und Hackintool USB Screenshots.. Tja anscheinend gibt es hier kein Feedback. Oder?