

Probleme mit exone go Pro 1530

Beitrag von „JamesTKirk“ vom 15. Dezember 2022, 09:02

Hi, versuche grade auf meinem Laptop Ventura zum laufen zu kriegen, komme allerdings nicht weiter. Hatte den exitbs start Fehler die ganze Zeit und hab den Guide durchgearbeitet. Jetzt hänge ich beim nächsten Fehler. Mehr Spezifikationen als aus DXdiag sind mir auch nicht bekannt außer dass es ein exone go Pro 1530 ist und die CPU auf einem richtigen Sockel sitzt. Vielleicht hat ja jemand eine Idee, oder sieht den Fehler auf Anhieb 🙏

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 15. Dezember 2022, 09:34

Ich schaue es mir gleich an wenn ich an Notebook bin

Beitrag von „JamesTKirk“ vom 15. Dezember 2022, 10:08

[OSX-Einsteiger](#) Vielen Dank schonmal im vorraus



Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 15. Dezember 2022, 10:29

Es müsste dieses Gerät sein <https://wu-tc-shop.com/exone-go-Pro-1530-i5-6500TSSHD-W10Pro>

Beitrag von „JamesTKirk“ vom 15. Dezember 2022, 10:41

[OSX-Einsteiger](#) Ja genau, hast du dir die EFI auch schonmal angeschaut?

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 15. Dezember 2022, 10:59

Versuch es mal mit der EFI 😊

Beitrag von „JamesTKirk“ vom 15. Dezember 2022, 11:31

[OSX-Einsteiger](#) irgendwie lässt sich die ZIP bei mir nicht entpacken, bekomme die ganze Zeit gesagt die ZIP wäre ungültig 😞

EDIT: Mit WinRar gings, werde sie gleich auf den Stick ziehen und mich gleich melden

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 15. Dezember 2022, 11:35

sonnst noch hiermit versuchen

Beitrag von „JamesTKirk“ vom 15. Dezember 2022, 11:46

[OSX-Einsteiger](#) hab die EFI versucht, allerdings sieht das Ergebnis ähnlich aus

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 15. Dezember 2022, 11:54

Sollte im BIOS VT-D geben dann mal aus machen .

Beitrag von „JamesTKirk“ vom 15. Dezember 2022, 12:45

Sieht immernoch gleich aus, kann ich im Bios nicht deaktivieren, hab da sehr begrenzte Möglichkeiten

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 15. Dezember 2022, 12:58

Was für BIOS Setting gibt es denn ?

Gibt Fast Boot oder sowas ähnliches ?

Edit:

[JamesTKirk](#)

Teste das Ganze mal mit Catalina wahrscheinlich liegt es an denn USB Mapping was noch gemacht wurde. 😊